YTELSESERKLÆRING (DOP)
i overensstemmelse med annex III i EU-forordning nr. 305/2011 (Byggevaredirektivet)

for produktet **ARDEX A 30**
Nr. **30212**

1. Byggevarens unike identifikasjonskode: **EN 13813:CT-C30-F6**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Se produktemballasjen

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Sementbasert reparasjonssparkelmasse

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5.

Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev, Danmark

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant.

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke relevant

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant.

9. Deklarert yteevne:

Vesentlige egens aper	Yteevne	Harmonisert teknisk spe ifikasjon
Trykkstyrke	≥ 30 N/mm^2	EN 13813:2002
Bøyestrekkstyrke	≥ 6 N/mm^2	EN 13813:2002
Slitestyrke (Böhme)	Ikke testet	EN 13813:2002
Avtreksstyrke	Ikke testet	EN 13813:2002
pH-verdi	Ikke testet	EN 13813:2002
Brannklassifisering	E	EN 13813:2002

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til **a**rtikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

Ikke releva t.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. enne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Bernd Unterbrink
R & D Section Head

Witten, 26.04.2013

(Place and date of issue)